МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу

“Затверджую”
Завідувач кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
«10» 02 2021 р.

Завідувач_____С.М.Пересада
/підпис/

ПАСПОРТ ЛАБОРАТОРІЇ

Лабораторія електромеханічних систем автоматизації загальнопромислових механізмів
Лабораторія електропостачання

(лабораторія №016)

КИЇВ 2021

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Відповідальний за лабораторію:

доцент Пушкар Микола Васильович

Викладачі, які проводять лабораторні роботи:

доцент Пушкар Микола Васильович

асистент Землянухіна Ганна Юріївна

Загальний вигляд лабораторії

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
З ЯКИХ ПРОВОДЯТЬСЯ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

№ п\п	Дисципліна	Шифр спеціальності	Викладач
1.	**Електромеханічні системи загальнопромислових механізмів**	***141 "Електромеханіка енергетика електротехніка"***	**Пушкар М.В. Землянухіна Г. Ю.**
2.	**Електромеханічні системи в екологічно чистих технологіях**	***141 "Електромеханіка енергетика електротехніка***	**Пушкар М.В. Землянухіна Г. Ю.**

ПЕРЕЛІК

лабораторних робіт, які виконуються в лабораторії

1. Дослідження статичних характеристик відцентрової насосної установки. (Стенд №1)

   Дисципліна: Електромеханічні системи загальнопромислових механізмів.

   Дослідження замкненої системи керування тиском відцентрової насосної установки. (Стенд №1)

   Дисципліна: Електромеханічні системи загальнопромислових механізмів
2. Дослідження енергетичної ефективності вентиляторної установки при різних способах керування швидкістю повітряного потоку. (Стенд №4)

   Дисципліна: Електромеханічні системи загальнопромислових механізмів
3. Дослідження електроприводу макету ліфтової підйомної установки. (Стенд №3)

   Дисципліна: Електромеханічні системи загальнопромислових механізмів
4. Дослідження асинхронних генераторів з самозбудженням (Статичні характеристики та зони самозбудження) (Стенд №2)

   Дисципліна: Електромеханічні системи в екологічно чистих технологіях.
5. Дослідження асинхронних генераторів з самозбудженням (Динамічні характеристики) (Стенд №2)

   Дисципліна: Електромеханічні системи в екологічно чистих технологіях.

ПЛАН РОЗТАШУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ



Площа лабораторії: 90,2 м^2 **Кількість робочих місць**: 16

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

Лабораторний стенд №1

1. Перетворювач частоти Lenze
2. Автоматичний вимикач
3. Мультиметр Autonics MT4W-DA-4N
4. Мультиметр Lovato DMK40
5. Вимірювач Овен 2ТРМ0А
6. Блок живлення Prolum PL-S-60-24 PROLUM
7. Бак на 200 літрів – 2 шт.
8. Насос Calpeda MHX 202E

Лабораторний стенд №2

1. Автоматичний вимикач АП-50
2. Амперметр Є377
3. Амперметр М330
4. Вольтметр Є377
5. Мультиметр Lovato DMK2
6. Трансформатор РНТ 220
7. Двигун постійного струму ПС52
8. Асинхронний двигун АОЛ2-11-4
9. Трансформ струму – 3 шт.

Лабораторний стенд №3

1. Ліфтова установка POLYLIFT
2. Шафа керування
    2.1. Реле контролю фаз Power Electronics Control PT432
    2.2. Автоматичний вимикач ТИТАН АВ 2000/3 С32
    2.3. Трансформатор – 2 шт.
    2.4. Магнітний пускач DIL-K18-22
    2.5. Реле Relpol R14 – 14 шт.

Лабораторний стенд №4



1. Вентиляторна установка
    1.1. Асинхронний двигун YS 7132
    1.2. Кожух-Равлик TURBOVENT DE 190
2. Перетворювач частоти Lenze
3. Автоматичний вимикач ПМЛ
4. Вольтметр М330
5. Вольтметр М4200
6. Анемометр

Лабораторні меблі

Аудиторні столи – 6 шт.

Шафа – 2 шт.

Стільці – 16 шт.

Правила для роботи в лабораторіях кафедри АЕМС-ЕП

1. Загальні положення

1.1. Інструкція поширюється на безпечне проведення робіт у лабораторіях кафедри, які пов’язані з експлуатацією електротехнічного обладнання,персональних комп’ютерів, апаратів, приладів напругою до 380 В.

1.2. Викладачі, інженери кафедри, студенти та інші особи, які працюють в лабораторіях кафедри, повинні знати і виконувати дану інструкцію.

1.3. До самостійної роботи в лабораторії допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медогляд та інструктаж на робочому місці з записом у журналі реєстрації інструктажу; які вивчили особливості експлуатації обладнання та його схеми; студенти крім того, повинні вивчити належні теоретичні положення.

1.4. Після вивчення і перевірки знань даної інструкції прізвище кожного, хто буде працювати в лабораторії, заноситься до контрольного листа, де особа ставить свій підпис.

1.5. Небезпечними та шкідливими виробничими факторами при проведенні робіт в лабораторіях є: 1) електричний струм, незакриті запобіжники, погане освітлення; 2) виробничий шум від роботи обладнання; 3) незахищені обертові та рухомі частини обладнання; 4) дії газів від пайки; 5) випромінювання дисплеїв та інше.

1.6. Під час користування комп'ютером потрібно пам’ятати, що рекомендована відстань монітора від очей 50-60 см.

1.7. Працюючим у лабораторії повинен: дотримуватись протипожежних правил, знати місця розміщення засобів гасіння пожежі, вміти користуватись ними.

1.8. При аварії чи нещасному випадку повідомити керівника робіт для прийняття необхідних заходів.

1.9. Працюючий в лабораторії несе матеріальну відповідальність, якщо його неправомірні дії принесли збитки лабораторії.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком циклу занять викладач і (керівник роботи) повинен:

- ознайомити студентів з обладнанням та апаратурою;
- дати загальні методичні вказівки;

- ознайомити із специфічними умовами роботи в даній лабораторії.

2.2. Після одержання інструктажу з техніки безпеки студент повинен:

- застібнути на одязі ґудзики, заправити краватку;
- якщо потрібно, одягти халат;
- зняти з рук металеві кільця та браслети;
- зайняти своє робоче місце;
- перевірити візуально технічний стан робочого місця, приладів та інших апаратів, а також надійність занулення (заземлення).
- звільнити робоче місце від усіх зайвих речей.
- після одержання вказівок на робочому місці, отримати дозвіл збирання схеми для дослідження (разом з бригадою);
- при виявленні будь-яких недоліків доповісти викладачу (керівнику) і приступити до роботи лише після їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час роботи студентам забороняється:

- самостійно переходити на інше робоче місце;
- брати прилади і апарати з інших робочих місць;
- знімати загородження, заходити за них, торкатись неізольованих струмопровідних частин обладнання, а також конструкцій обладнання, які обертаються, або рухаються;
- пересувати обладнання;
- збирати схеми або робити переключення в них, усувати недоліки без відключення установки;
- підніматися на фундаменти машин та установок;
- стояти поруч з незахищеними кожухами муфтами, дисками та частинами машин, які обертаються;
- підключати чи знімати з’єднувальні провідники під напругою;
- розбирати схеми не викручуючи клеми, виривати з’єднувальні провідники із клем;
- приєднувати провідники до приладів, машин та апаратів без напаяних наконечників;

- перетинати з’єднувальними провідниками та кабелями проходи, а також працювати з натягнутими з’єднувальними провідниками;
- користуватись реостатами з поганими контактами;
- проводити дослідження електродвигунів з послідовним збудженням при навантаженні на валу статичним моментом меншим ніж 0,5 номінального;
- здійснювати переключення на головних (розподільчих) щитах;
- робити написи крейдою чи чимось іншим на машинах, приладах, апаратах, столах та ін.;
- вмикати вимикачі для подачі напруги до перевірки викладачем (керівником) правильності з’єднання в схемах приладів машин та інших апаратів;
- у випадку будь-яких переключень у схемі, остання, перед включенням надається викладачеві (керівнику) для перевірки;
- виконувати лабораторну роботу одному;
- залишати без нагляду підключену до напруги лабораторну установку;
- закривати вентиляційні отвори апаратури – це може привести до її перегрівання та виходу з ладу.

3.2. Студенти зобов’язані:
- при збиранні та налаштуванні схем звертати увагу на надійність з’єднань у колах збудження електричних машин, обмоток стабілізуючих трансформаторів, магнітних підсилювачів та вторинних колах трансформаторів струму (вторинна обмотка трансформатора струму завжди повинна бути підключена до приладу, або замкнена перемичкою);
- перед подачею напруги в схему перевірити, в якому положенні знаходиться решта членів бригади (чи не торкається хто-небудь струмопровідних частин або частин машин, які обертаються або рухаються) та попередити голосом «**Обережно, вмикаю!**»;
- постійно спостерігати за роботою включеної лабораторної установки;
- не залишати лабораторну установку без нагляду;
- апарати керування та вимірювальні прилади слід розміщувати так, щоб було зручно проводити дослідження;
- усі кнопки керування, перемикачі, рубильники слід розміщувати в зручних місця для швидкого відключення схеми від мережі живлення;

3.3. Тривалість безперервної роботи за комп'ютером не повинна перевищувати 4 години. Через кожну годину праці слід робити перерву на 5-10 хвилин, а через 2 години на 15 хвилин, під час якої рекомендується виконувати комплекс вправ виробничої гімнастики.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити лабораторну установку від електромережі.

4.2. Якщо в схемі є конденсатори, то розрядити їх.

4.3. Розібрати схему, акуратно скласти провідники.

4.4. Навести порядок на робочому місці.

4.5. Повідомити викладачеві (керівнику) про всі виявленні неполадки під час роботи (якщо вони є).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадках виробничого травмування чи при виявленні ситуації, яка може привести до нещасного випадку, необхідно:

- зупинити роботу чи дослідження;
- відключити електроустановку від мережі;
- повідомити про випадок викладача (керівника робіт);
- приступити у разі необхідності, до надання долікарської допомоги потерпілому.

5.2. При травмуванні електричним струмом:

- негайно звільнити потерпілого від дії електричного стуму шляхом відключення електромережі, або відтягти його за одяг, при цьому свої руки ізолювати сухою тканиною.
- провести (якщо потрібно) штучне дихання, зовнішній масаж серця та викликати негайно швидку медичну допомогу чи лікаря. **тел.:103**.